

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p><i>Обособленное подразделение 2.Нагань</i></p> <p><i>Служба механизации</i></p>	<p>722031-52. Машинист экскаватора</p>	<p>Вибрация обшак: Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		
	<p>722031-53. Машинист бурильно-крановой самоходной машины</p>	<p>Шум: Использовать СИЗ органов слуха</p> <p>Вибрация обшак: Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума</p> <p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		
<p>722031-54. Машинист бурильно-крановой самоходной машины</p>	<p>Шум: Использовать СИЗ органов слуха</p> <p>Вибрация обшак: Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума</p> <p>Снижение времени воздействия вибрации</p>			
<p><i>Участок трансформаторных подстанций</i></p>					
<p>722031-61. Электротехосварщик</p>	<p>Химический фактор: Использовать СИЗ органов дыхания</p> <p>Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>УФ: В целях защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения использовать сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром, а также специальную огнеустойчивую защитную одежду, устойчивую к излучению дуги, перчатки или рукавицы, обладающие необходимыми защитными свойствами.</p>	<p>Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>			
<p><i>Участок воздушных линий</i></p>					
<p>722031-69. Электротехосварщик</p>	<p>Химический фактор: Использовать СИЗ органов дыхания</p> <p>Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			

	УФ: В целях защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения использовать сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром, а также специальную огнестойкую защитную одежду, устойчивую к излучению дуги, перчатки или рукавицы, обладающие необходимыми защитными свойствами.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Участок кабельных линий 722031-71А(722031-72А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Химический фактор: Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение степени воздействия вредного фактора			

Дата составления: 27.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер-руководитель ОП \_\_\_\_\_ Комаров Игорь Михайлович  
(подпись) (Ф.И.О.)

28.06.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ отдела охраны труда \_\_\_\_\_ Еремина Ирина Андреевна  
(подпись) (Ф.И.О.)

28.06.2023  
(дата)

Специалист по кадрам отдела кадров и делопроизводства \_\_\_\_\_ Ошueva Лариса Владимировна  
(подпись) (Ф.И.О.)

28.06.23  
(дата)

Юрисконсульт юридического отдела \_\_\_\_\_ Медведева Ирина Сергеевна  
(подпись) (Ф.И.О.)

28.06.2023,  
(дата)

Начальник службы механизации \_\_\_\_\_ Ульябин Алексей Владимирович  
(подпись) (Ф.И.О.)

28.06.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5604 \_\_\_\_\_ Сирачетлинова Юлия Ильгизовна  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

27.06.2023  
(дата)